

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İLİ MERSİN

İLÇESİ YENİŞEHİR

KURUM ADI Mersinli Ahmet İlkokulu

		Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri					
Bar kod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevcut	Termin Süresi
7626E26N\000001	8	Genel	Acil Durum Ekipleri	Acil durum eğitimlerinin verilmesi olmas	zoham, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	4. Ciddi (Uzun Kayb)	8	İŞVEREN-İŞVEREN VENİLİ	Acil durumlarda işi destek elemanların a gerekli eğitimler verilmelidir.	İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	30/06/2024
7626E26N\000002	7	Genel	Acil Durum Ekipleri	1:20 oranında ilk yardım eğitimi alınmış personelin olmaması	ş gücü kaybı, zehem, Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	2. Hafif (Yaralanma Yok-Yüksek Mali Kayıp	4	İŞVEREN-İŞVEREN VENİLİ	çalışan personelin 1:20 sine belirli aralıklarla ilk yardım eğitimi alınması	İşyerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik	29/11/2017

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN

İLÇE: YENİŞEHİR

KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

Bando No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu			Kontrol Tedbirleri			Temen Süresi	
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler		Mevzuat
76262BRK000003	6	İdari Oda	Ergonomi	Ofiste kullanılan ekranlı araçlar uygun yeriye yerleştirilmemesi	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İş Veren-İş Veren Vekili	Ekranlı araçların ekranındaki parlama ve yansımalar bu araçların pencereye bakılması engellenerek veya aydınlatmanın ekran arkasından alınması sağlanarak önlenmektedir.	Ekranlı Araçların Çalışmalarında Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	30/06/2023
76262BRK000004	5	İdari Oda	Ergonomi	Büro çalışanları, öğretmenler, öğrenciler diğer çalışanlar ve ziyaretçiler.	Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlıkları Psikolojik etkiler	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İş Veren-İş Veren Vekili	Masa çalıştırma düzeni rahatsızlığı için uyarılacağı ve kollarını yukarı kaldırılmadan oturmasını üzerine dikkatli olacak şekilde, sandalyeler ile ayarlanabilir olacaklardır.	Ekranlı Araçların Çalışmalarında Sağlık Ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik	23/06/2023

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN  
İLÇE: YENİŞEHİR  
KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Temin Tarihi
76262BRK000005	7	İdari Oda	Dolap	Ofis ortamındaki dolapların ve rafların devrize sabitlenmesinden kaynaklı tehlikeler (olası bir doğal afetle devrize devrime tetikleşir vb.)	Devrime Ezilme Ölüm,Yaralama	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Half Yaralama)	6	İş Veren-İş Veren Vekili	Ofis ortamındaki dolaplar ve raf sistemleri duruma güvenli bir şekilde monte edilecektir.	İşyeri Etiler ve Etilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/05/2024
76262BRK000005	6	Genel	Elle taşıma	Elle taşınmayacak kadar ağır yüklerin taşınması (ofis kırtasiye malz. vb kol taşıma yükleri)	Ezilme Kas ve İskelet Sistemi Rahatsızlığı	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Half Yaralama)	5	İş Veren-İş Veren Vekili	Elle taşıma ile ilgili çalışmalar geliştirilmelidir. neden olacakları kas skeler sistem hazırlanması karşı bilgilendirme yapılmalı. bilindiği hareket etmeden sağlanacaktır.	Elle Taşıma İşleri Yönetmeliği	30/05/2024

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

ADI: MEKİN  
 YENİSEHER  
 Mersinli Ahmet İlköğretim Okulu

Bakım No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tebliğe	Tebliğe Üzerinden	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Risk Puanı	İşlet	Çözüm	Yükseklik	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Tamam Süresi
182042856-000007	5	Genel	Uzun süre ayakta çalıştırma	Personelin gün içinde sürekli ayakta çalıştırılmasına bağlı olarak ortaya çıkabilecek eklem rahatsızlıklarını önlemek için problem çözümü gerekli. Yeterli ekipman sağlanarak eklem rahatsızlıklarının önlenmesi için tedbirler alınmalıdır.	4. Ciddi Uzun Kalıcı	3. Orta (Yüksek) Birlikte Çalıştırma	İşin yapıldığı alan ve alanın çevresinde güvenlik önlemleri alınmalıdır. İşin yapılması için gerekli önlemler alınmalıdır.	İş Verenli Veren Vekilli	Ayda çalışan personel için çalışma saatleri kontrol edilerek yorulmadan çalıştırılmaması sağlanmalıdır. İşin yapılması için gerekli önlemler alınmalıdır.	İşin Eris ve Erişiminde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlgili Yürürlükte	23/06/2023	
182042856-000008	5	Genel	Kıyafet	Öğrencülerin kendi kıyafetlerinde kaza riski taşıyan öğelerden kaçınılması için tedbirler alınmalıdır.	3. Orta (Yüksek) Birlikte Çalıştırma	2. Düşük (Yüksek) Birlikte Çalıştırma	İşin yapılması için gerekli önlemler alınmalıdır. İşin yapılması için gerekli önlemler alınmalıdır.	İş Verenli Veren Vekilli	İşin yapılması için gerekli önlemler alınmalıdır. İşin yapılması için gerekli önlemler alınmalıdır.	İşin Eris ve Erişiminde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlgili Yürürlükte	23/06/2023	

f a n s

MEKİN



# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN  
İLÇE: YENİŞEHİR  
KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

Risk No	Risk Adı	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
		Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Meruzat	Tamim Tarihi
762662BRN0000009	Trafik Kazası, Yaralanma	3 Orta (Yılda Birkaç kez)	4 Ciddi (Uzun Kayıp)	12	Okul dışındaki yapılacak olan faaliyetler için ulaşım ve konaklama ile ilgili sağlık güvenliği tedbirleri belirlenecek ve uygulanması sağlanacaktır.	İş Veren-İş Veren Yetli	Personel ve öğrenciler için düzenlenen okul dışı faaliyetler için ulaşım ve konaklama ile ilgili sağlık güvenliği tedbirleri belirlenecek ve uygulanması sağlanacaktır.	Geçerli Etiler Sağlık İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurumunda Yönetilmek	23/06/2023
762662BRN0000010	Devrilme-Etilme, Yaralanma	3 Orta (Yılda Birkaç kez)	4 Ciddi (Uzun Kayıp)	12	Yajınmuru katı havalarda kaygan zemin oluşması sonucu düşüp yaralanmalar kırıklar	İş Veren-İş Veren Yetli	Okulun orta bölümünden okula giriş yaparken yağmurlukları havalarda oluşan kaygan zemine kaydırmaz banlar yaptırılmaktadır.	İyileri Etiler ve Etilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlgili Yönetilmek	23/06/2023

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN

İLÇESİ: YENİŞEHİR

KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

Bar Kod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tebliğe	Tebliğe Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			Termin Süresi
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risik Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	
762662BRK0000011	8	Öğretmenler Odası	Dolap	Öğretmen odalarında raf sistemlerinin, dolapların duvara iyi monte edilmesidir.	Devrim Ezzine Ölum, Yaral İsmail	2. Orta (Yükleme yükü)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İş Veren-İş Veren Yetkili	Öğretmen odalarında raf sistemleri ve dolaplar duvara iyi bir şekilde monte edilecektir.	İşyeri Bina Ve Ekiplerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/06/2024
762662BRK0000012	5	Öğretmenler Odası	Elektronik Cihazlar	Elektronik cihazlarda elektrik kazağının olması sonucu Çarpılma	Elektronik cihazların iş güvenliği kuralları, Malzeme, Çarpılma, Yangın, Elektrik	3. Orta (Yükleme yükü)	4. Orta (Uzun Kaybı)	12	İş Veren-İş Veren Yetkili	Topraklaması yapılmış olmalıdır. düzenli aralıklarla bağlantı kabloları kontrol edilmeli, defekte olmuş olan kablolar değiştirilmelidir. elektriksel bir sonuca yol açabilecek servis ile görüşülüp, müdahaleleri gerekli servisler yapması sağlanmalıdır.	Elektronik İş Tesisleri Yönetmeliği	23/06/2023

*(Handwritten signatures and initials)*

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN

İLÇESİ: YENİŞEHİR

KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu			Kontrol Tedbirleri			Termin Süresi
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	
762662BRK0000013	6	Kamış-Kaleler ya	Raf	Rafların doluluğunun iyi monte edilememesi sonucu düşmesi malzemelerin düzgün bir şekilde konmaması	2. Düşük (Yılda bir kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İş Veren-İş Veren Vesilli	Raflar ve dolular durara düzgün ve güvenli bir şekilde monte edilecek malzemeler taşıma limitince düzenli bir şekilde düşmeyecek şekilde yerleştirilecek raflarda düşmeye karşılık süplüğe olacaktır.	İşyeri Bina Ve Ekiplerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin /Özetmiş	30/06/2024
762662BRK0000014	5	Kamış-Kaleler ya	Şebeke Suyu	Şebeke suyu kullanımını dolayısıyla bakteri ve virus bulaşına riski bulunması	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İş Veren-İş Veren Vesilli	Şebeke suyunun, il kontrol laboratuvarına analiz yapılacaktır	Etiketli Etkensiz Menüçiyeli Risklerin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	23/05/2023

*(Handwritten signatures and initials)*

# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

MERSİN  
YENİŞEHİR  
MERSİNİ AHMET İSKULU

Barındırıcı No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri		
					Riskler	Olarsak	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevsuat
76562BRK000015	6	Kantin-Kafiteye	Sıcak Yüze	Sıcak maddelerle çalışma sırasında meydana gelebilecek tehlikeler	2. Düşük (Yıldırım veya İnci)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	8	İş Verenin İş Vereni Yetkili	Personelin çalışma sırasında kişisel koruyucu donanım (müsk, eldiven vs) kullanması sağlanacaktır. personelin dikkatli çalışması sağlanacaktır.	İşyeri Etila ve Etilanlanabde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlgili Yönermelik	
76562BRK000016	7	Kantin-Kafiteye	Terfi-Düzen	Kullanılan ve yararlanmaya neden olabilecek kesici aletler kullanılmaması	3. Orta (Yıldırım veya İnci)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İş Verenin İş Vereni Yetkili	İlgili çalışan sınırlanmış bölümlerine katılacaktır.	İşyeri Etila ve Etilanlanabde Alınacak Sağlık ve Güvenlik Önlemlerine İlgili Yönermelik	

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*



# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

MERSİN

YENİŞEHİR

Mersinli Ahmet İlkokulu

NO

762662BRN-0000017

REVİZYON NO

762662BRN-0000018

REVİZYON NO

6

BAHÇE

6

Elektrik odası

Dolap

Tehlike

Kontrol Edilen Birim

6

6

6

3. Orta (Hafif Yaralanma)

3. Orta (Hafif Yaralanma)

3. Orta (Hafif Yaralanma)

İç Veren-İş Veren Vekili

İç Veren-İş Veren Vekili

Alınan Önlemler

Mevzuat

30/06/2024

23/06/2023

## Kontrol Tedbirleri

## Derecelendirme Tablosu

Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Kontrol Tedbirleri			Tema Süresi
				Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	
Devrimin Ezilme Çüm Tahli p Dugüne Yaralanma	2. Düşük (Yıldızlar)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	6	İş Veren-İş Veren Vekili	Rafalara düzenli silfime yapılacak ağır malzemeler alt rafalarda olacaktır	İşyeri Bina Ve Ekiplerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/06/2024
Yüksek Ezilme Bacak Ezilmesi El Ezilmesi El Saklanması Ezilme Karanlık Ortamda Uzun Süreli Çalışma	3. Orta (Yıldızlar)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İş Veren-İş Veren Vekili	Engellerden arındırılmış uygun oyun alanı belirlenecek personel dikkatli davranması konusunda uyarılacak nöbetçi personel çocuklara uygun oyuncu uyarılarda bulunacaktır	İşyeri Bina Ve Ekiplerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	23/06/2023

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN

İLÇE: YENİŞEHİR

KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

		Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri						
Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Bilim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Temin Süresi
762862BRK0000019	10	Bahçe	Araç Giriş-Çıkışları	Ziyaretçilerin personelin ve servislerin araç trafiği ile ilgili prosedür oluşturulmaması sonucu kaza meydana gelmesi	Çarpılma Ezilme, Maddi Kayıp, Ölüm, Yaralanma, Yetli Kişi Girmesi	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	4. Ciddi (Uzun Kaybı)	12	İş Veren-İş Veren Vekâli	Ziyaretçilerin personelin ve servislerin araç trafiği ile ilgili prosedür oluşturulacaktır.	İşyeri Bina Ve Eklentilerinde Alınacak Sağlık Ve Güvenlik Önlemlerine İlişkin Yönetmelik	30/06/2024
762862BRK0000020	7	Açık Çiğ-Şarj	Eğilimsizlik	Yangın çıkması durumunda yangın söndürücü tüplerin kullanımının bilinmemesi nedeniyle müdahale edilememesi	Malzeme Hasarı, Malzeme Kaybı, Ölüm, Parçalanma, Palfam, Yangın Yaralanma	2. Düşük (Yılda bir kez)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	10	İş Veren-İş Veren Vekâli	Çalışanlara yangın söndürücülerin nasıl kullanılacağına dair eğitim verilecektir.	Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik	23/06/2023

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten signature)*

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

MERSİN  
YENİSEHİR  
Mersinli Ahmet İlkokulu

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
					Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
762662BRK0000021	7	Güvenlik	Pencere	düşme	Düşme, İş Çözümleri, Kayıplar, Yaralanma	5. Çok Yüksek (Haftada bir Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	İşveren	Koruhuk yapılması	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	22/06/2023
762662BRK0000022	7	KazılanHasta İmar	Pandemi	BIYOLOJİK RİSKLER	Biyojik Riskler	5. Çok Yüksek (Haftada bir Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	YUSUF BALTACIOĞLU	Grup 4 biyolojik etkenler, insanda ağır hastalıklara neden olan patojenler için ciddi tehlike oluşturan topluma yayılma riski yüksek olan ancak etkili korunma ve tedavi yöntemleri bulunmayan biyolojik etkenlerdir. İşveren işyerinde çalışanların karşılaşılabileceği tehlikelere karşı öncelikle toplu ve kişisel önlemleri aldırılmakta yükümlüdür	6331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	01/09/2023

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN  
İLÇE: YENİŞEHİR  
KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mercuzat	Tamam Süresi
Biyolojik Riskler	4. Yüksek (Ayda Bir)	4. Ciddi (Uzun Kayıp)	16	YUSUF BALTACIOĞLU	1. Covid 19 Biyolojik risklere ilgili acil durum planı hazırlanmış olması. Acil durum ekipleri görevlendirilmiştir. 2. Çalışanların güncellenen acil durum planı hakkında bilgilendirilmesi ve plan kapsamında ne yapılması gerektiğinin farkında olmaları sağlanmıştır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Ortadan Kaldırılması İçin Tedbirler.	30/05/2021
Biyolojik Riskler	5. Çok Yüksek (Haftada bir Hergeçen)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	YUSUF BALTACIOĞLU	COVID-19 ile ilgili tüm tedbirler alınarak değerlendirilmiştir. Risk değerlendirilmesine ilişkin rapor hazırlanmıştır.	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Ortadan Kaldırılması İçin Tedbirler.	23/05/2021

*(Handwritten signatures and initials)*



# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN  
İLÇE: YENİSEHIR  
KURUM ADI: Mersin Ahmet İlkokulu

Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			
Riskler	Oranlar	Büdet	Risk Puanı	Scrumçular	Alınan Önlemler	Mevcut	Yeniden Değerlendirme Tarihi
Hydrojik Riskler	3 Orta (Yılda Beklemez)	3 Orta (Half Yarıllama)	9	YUSUF BALTAÇIOĞLU	İşveren çalışanların kişisel hijyen etkilenecekleri alanlar temizliği için hijyen malzemeleri sağlanacaktır.	Hydrojik Risklere Maruziyet Risklerinin Ortadan Kaldırılması İçin	30/06/2023
Hydrojik Riskler	3 Orta (Yılda Beklemez)	3 Orta (Half Yarıllama)	9	YUSUF BALTAÇIOĞLU	İşverene Ziyaretler için gerekli hijyen malzemeleri sağlanacaktır.	Hydrojik Risklere Maruziyet Risklerinin Ortadan Kaldırılması İçin	30/06/2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İLİ MİRSİN  
İLÇESİ YENİŞEHİR  
KURUM ADI Mersinli Ahmet İlköğretim Okulu

		Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri					
Başlık No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Risikler	Olasılık	Şiddet (Hafif Yaralanma)	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Tarihi
7626E2BRK0000027	6	Kazalar-Hasta Hızır	Pandem	HAVVALANDIRMALARIN BAKIMSIZ OLMASI	Biyolojik Riskler	3 Orta (Yılda Birkaç kez)	3 Orta (Hafif Yaralanma)	9	YUSUF BALTACIOĞLU	Havalandırmanın temizliği sık sık sağlanmalıdır. Filtreler düzenli aralıklarla değiştirilmelidir.	Eğitilmiş Elverişli Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30/09/2024
7626E2BRK0000028	4	Yangın Merdiveni	Merdiven Sahantığı	Yangın merdiveni alan olarak dar. Basamak aralıkları çok fazla. Korkuluklar güvenli değil.	Eşime İş Gücü Kaybı, Lediham, Kayma, Ölüm, Takirip Düşme, Yaralanma	4 Yüksek (Ayda Bir)	4 Ciddi (Uzun Kazlı)	16	Yusuif Baltacıoğlu	Yangın merdiveninin kalınlığı, yeni merdivenlere göre yeniden inşaat edilmesi.	5331 İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu	30/09/2024

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İLİ MERSİN  
İLÇESİ YENİŞEHİR  
KURUM ADI Mersinli Ahmet İlkokulu

		Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri						
Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Bilen	Tarih	Tehlike Unsurları	Risikler	Olasılık	Etkileşim	Risik Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevcutluk	Tamam Tarihi
787626RN0000029	4	KAZANINDA MEZAR	FANDEM	GRUP 4 Biyolojik riskler	Biyolojik Riskler	3 Orta (Yıldız Benlik İnci)	4 Ciddi (Uzun Kuyruk)	12	İşlemli/İşlenmemiş	Grup 4 biyolojik riskler inşaatı için hazırlanan neden olan çalışmalar için çoklu tehlike değerlendirme toplantısı yapılarak riskler değerlendirilmiştir. Grup 4 biyolojik riskler inşaatı için gerekli önlemler alınmıştır. Grup 4 biyolojik riskler inşaatı için gerekli önlemler alınmıştır. Grup 4 biyolojik riskler inşaatı için gerekli önlemler alınmıştır. Grup 4 biyolojik riskler inşaatı için gerekli önlemler alınmıştır.	Biyolojik Riskler Değerlendirme Tablosunda Yansıtılmıştır	20/05/2024
787626RN0000030	3	KAZANINDA MEZAR	FANDEM	Ziyaretçilere Mtd verilmesi	Biyolojik Riskler	5. Çok Yüksek (Herkesin bir parçası)	5. Çok Ciddi (Çam)	25	İşlemli/İşlenmemiş	Grup 5 biyolojik riskler inşaatı için hazırlanan neden olan çalışmalar için çoklu tehlike değerlendirme toplantısı yapılarak riskler değerlendirilmiştir. Grup 5 biyolojik riskler inşaatı için gerekli önlemler alınmıştır. Grup 5 biyolojik riskler inşaatı için gerekli önlemler alınmıştır. Grup 5 biyolojik riskler inşaatı için gerekli önlemler alınmıştır. Grup 5 biyolojik riskler inşaatı için gerekli önlemler alınmıştır.	Biyolojik Riskler Değerlendirme Tablosunda Yansıtılmıştır	20/05/2024

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN  
İLÇE: YENİŞEHİR  
KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

		Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri					
Revizyon No	Kontroll Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Riskler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	Termin Süresi
762662BRK000031	KazalarınHasta İkişir	Pandemi	Ziyaretçilerin hijyen kurallarına uymaması	Ölüm	5. Çok Yüksek (Hafifte bir Hergün)	5. Çok Ciddi (Ölüm)	25	İşveren/işveren vekili	Ziyaretçilerin hijyen kurallarına uyması sağlanmalı, su sabun ve dezenfektanla eller temizlenmeden çalışma alanlarına giriş yapılmamalıdır	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	23/06/2023
762662BRK000032	KazalarınHasta İkişir	Pandemi	Sebil , çay makinesi kullanımı	Biyolojik Riskler,Hastalık, Ölüm	3. Orta (Yılda Birkaç kez)	3. Orta (Hafif Yaralanma)	9	İşveren/işveren vekili	Ortak kullanım gerektiren ekipmanlar dezinfekte edilmeli, eldivenle kullanılmı yapılmalı, mümkünse pet şişelerde su kullanımı sağlanmalıdır	Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30/06/2024

*(Handwritten signature and initials)*

*(Handwritten signature)*



# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

MERSİN  
YENİŞEHİR  
Mersinli Ahmet İlkokulu

KURUM ADI:

Bilgi No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			Termin Süresi
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	
762662BRK-0000033	4	Kazaları/Hasta İhtişar	Pandemi	Yurt içinde seyahat eden personel	3 Orta (Yılda Birkaç kez)	3 Orta (Hafif Yaralanma)	9	İşveren/İveren vekili	Seyahat eden personel gerekli kontroller yapılmadan işe başlatılmamalıdır.	Biyolojik Etkenlere Manuziyet Risklerine Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30/06/2024	
762662BRK-0000034	4	Kazaları/Hasta İhtişar	Pandemi	Okul/hunuma dışarıdan gelen ve hizmet veren kişilerin takip edilmemesi	3 Orta (Yılda Birkaç kez)	3 Orta (Hafif Yaralanma)	9	İşveren/İveren vekili	Sadece çok gerekli olan personel sahaya sokulmalı bu işlere gerekli kontroller yapılmak zorunlu ve şüpheli durumda sağlık kurumuna sevkleri sağlanmalıdır. Kişilerin sağlık kontrolleri, işg eğitimleri vb. dokümanların kontrol edilmesi sağlanmalıdır.	Biyolojik Etkenlere Manuziyet Risklerine Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30/06/2024	

Handwritten signature and initials in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN  
 İLÇE: YENİŞEHİR  
 KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

		Derecelendirme Tablosu					Kontrol Tedbirleri			
Bağlantı No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Riskler	Çevre	Sıklık	Risk Puanı	Sorumlular	Kontrol Tedbirleri	Tecrübe Süresi
TEKSESR0000037	5 Kızkardeşler Odası	Pandemik	Eğilimli sistem dışındaki	Siyahı Riskler Hastalık Şüpheli Kayıt Çum	3. Orta (Yüksek Sıkça)	4. Çok (Az Sıkça)	12	İdari Sorumlular	Eğilimli sistem dışındaki veya ilgili sistemlerdeki risklerin değerlendirilmesi için önlemler alınmalıdır.	2023/2024
TEKSESR0000038	17 Kızkardeşler Odası	Pandemik	Coronavirüs sebebiyle oluşan enfeksiyon riski	Siyahı Riskler Hastalık Şüpheli Kayıt Çum	3. Orta (Yüksek Sıkça)	3. Orta (Yüksek Sıkça)	9	İdari Sorumlular	Coronavirüs sebebiyle oluşan enfeksiyon riskinin değerlendirilmesi için önlemler alınmalıdır.	2023/2024

↓ r n ↓

M

# RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

MERSİN  
YENİŞEHİR  
Mersinli Ahmet İlkokulu

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri			Tutarın Sırası
					Risikler	Olusık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat	
762662BRK0000036	4	Kazaları/Hasarlıdır	Pandem	Servis araçlarının düzenli olarak temizlenmesi	Eydzokik Riskler Hastalık Olum	3 Orta (Yaka Binaç, kez)	3 Orta (Hafif Yaralanma)	9	İşveren/İşveren vekili	Servis araçları her hizmet öncesi ve sonrasında dezenfekte edilmesi için bulunan yerler mutlaka uygun temizleyicilerle silinmelidir.	Eydzokik Etiketlere Minceyret Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30/06/2024
762662BRK0000036	4	Kazaları/Hasarlıdır	Pandem	Temizlik işleri	Eydzokik Riskler Hastalık Olum	3 Orta (Yaka Binaç, kez)	3 Orta (Hafif Yaralanma)	9	İşveren/İşveren vekili	Temizlik işlemi yapan personel mutlaka kişisel hijyen sağlamsı olmalı, işe uygun ediyen koruyucu maske ve gözlük ve iş kıyafeti giymelidir. Temizlik bitimden sonra bu malzemeleri atılmalı. İş kıyafetlerinin en az 50 dereceye yıkanması sağlanmalıdır.	Eydzokik Etiketlere Minceyret Risklerinin Önlenmesi Hakkında Yönetmelik	30/06/2024

*(Handwritten signatures and initials)*

*(Handwritten mark)*

# RISK DEĞERLENDİRME FORMU

İL: MERSİN  
İLÇESİ: YENİŞEHİR  
KURUM ADI: Mersinli Ahmet İlkokulu

Barkod No	Revizyon No	Kontrol Edilen Birim	Tehlike	Tehlike Unsurları	Derecelendirme Tablosu				Kontrol Tedbirleri		
					Risikler	Olasılık	Şiddet	Risk Puanı	Sorumlular	Alınan Önlemler	Mevzuat

Risikler Analiz Ekibi	Adı Soyadı	İmza	Yardımcı Personel	Adı Soyadı	İmza
İyveren Yetkili	Hilmi ŞAHİN	<i>Hilmi Şahin</i>	Sınıf Sorumlusu / Uzman / Grup Öğretmeni	Mustafa AŞKAR	<i>Mustafa Aşkar</i>
İç Güvenliği Uzmanı	Yok		Çalışan Temsilcisi	Özcan DEMİRKOL	<i>Özcan Demirkol</i>
Destek Elemanı 2	Yok		Destek Elemanı 1	Çetin AFŞAR SAFOZ	<i>Çetin Afşar Safoz</i>
Destek Elemanı 4			Destek Elemanı 3		
Bilgi Sahibi Çalışan 2	Tülay BALCI	<i>Tülay Balcı</i>	Bilgi Sahibi Çalışan 1	Esmâ BARDAKÇI BAYAR	<i>Esmâ Bardakçı Bayar</i>
Bilgi Sahibi Çalışan 4	Engin BALCI	<i>Engin Balcı</i>	Bilgi Sahibi Çalışan 3	Samime KAYA	<i>Samime Kaya</i>
Bilgi Sahibi Çalışan 6			Bilgi Sahibi Çalışan 5	Umut KOÇ	<i>Umut Koç</i>
			Bilgi Sahibi Çalışan 7		

ONAY  
*M. Şahin*  
MUSLUF BALTACIOĞLU